


JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura dispõe de diversos equipamentos, como:
04 (três) **Motoniveladora** NEW HOLLAND (chassis: HBZN0170TJAF06890, HBZN0170KJAF06892, NAAF06583, NAAF06708), 02 (duas) **Motoniveladoras** XCMG, (UGO1803AHPB00164, UGO1803AHPB00178), 04 (quatro) **Pá Carregadeira** NEW HOLLAND, (chassis: HBZN012DCJAE09432, HBZN012DJJAE09445, NAAE10989, NAAE11769), 01 (uma) **Pá Carregadeira** CATERPILLAR, (chassis: KLN00640), 01 (uma) **Escavadeira Hidráulica** CATERPILLAR, (chassis: HBZN215CKJAA02723, HBZN215CPJAA02686), 01 (uma) **Escavadeira Hidráulica** JOHN DEERE (Chassis 1F9210GXCJD521094), 03 (três) **Retroescavadeira** NEW HOLLAND (chassis: (HBZNB95BTJAH17942, HBZNB95BPJAH17943, NAAH21778), 02 (duas) **Retroescavadeira** JCB, (chassis: S0R3CXTTKJ2674845, S0R3CXTTEJ264659), 02 **Retroescavadeira** XCMG (XT870BR), 02 (dois) **Trator de Esteira** NEW HOLLAND, (Chassis: HBZN140BJGAC00764, HBZN140BJGAC00814), 01 (uma) **Mini Carregadeira** CATERPILLAR, 01 (um) **Rolo Compactador** DINAPAC (CA25), 06 (seis) **Caminhão Compactador de Lixo** IVECO, (Chassis: 93ZA1RMH0H8930621, 93ZA1RMH0J8932084, 93ZA1RMH0J8932090, 93ZA1RMH0J8930839, 93ZA1RMH0H8930744), 02 (dois) **Rolo Compactador** MULLER (chassis: 6070181263, 150NJ0700100), 01 (um) **Caminhão Basculante** IVECO. (Chassis: 93ZE12NMZJ8933117, 07 (sete) **Caminhão Basculante** VW. (Chassis: 953658265KR914377, 953658264KR903807, 953658264KR904794, 953658266KR904814, 953658265KR904948, 953658268kr903857, 953658268KR911215), 02 (dois) **Caminhão Pipa** VW, (chassis: 953658260KR909684, 953658260KR909572, 02 (dois) **Caminhão Comboio** Melosa VW, (chassis: 9535H5TB2KR904452, 9536GB249KB914682 e 01 (um) **Caminhão de Carroceria** de Madeira VW, (chassis: 9535H5TB2KR905813) e outros equipamentos que necessitam constantemente de manutenção preventiva e corretiva na parte de injeção direta e eletrônica.

Os nossos equipamentos sofrem constantemente de problemas no sistema de injeção em virtude de combustível sujo, devido grandes distancias no transporte e muitas baldeações ocasionando a sujeira. Desta forma necessitamos da aquisição das peças constantes na solicitação em anexo para manter uma manutenção constante para não ocasionar um desgaste maior nos equipamentos.


Ana Cleide Castro Feitosa Gomes
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec. nº 045/2020