



JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura dispõe de diversos equipamentos, como: 04 (três) **Motoniveladora** NEW HOLLAND (chassis: HBZN0170TJAF06890, HBZN0170KJAF06892, NAAF06583, NAAF06708), 02 (duas) **Motoniveladoras** XCMG, (UG01803AHPB00164, UGO1803AHPB00178), 04 (quatro) **Pá Carregadeira** NEW HOLLAND, (chassis: HBZN012DCJAE09432, HBZN012DJAE09445, NAAE10989, NAAE11769), 01 (uma) **Pá Carregadeira** CATERPILLAR, (chassis: KLN00640), 01 (uma) **Escavadeira Hidráulica** CATERPILLAR, (chassis: A6F1066), 02 (duas) **Escavadeira Hidráulica** NEW HOLLAND, (Chassis: HBZN215CKJAA02723, HBZN215CPJAA02686), 03 (três) **Retroescavadeira** NEW HOLLAND (chassis: (HBZNB95BTJAH17942, HBZNB95BPJAH17943, NAAH21778), 02 (duas) **Retroescavadeira** JCB, (chassis: S0R3CXTTKJ2674845, S0R3CXTTEJ264659), 02 (dois) **Trator de Esteira** NEW HOLLAND, (Chassis: HBZN140BJGAC00764, HBZN140BJGAC00814), 01 (uma) **Mini Carregadeira** CATERPILLAR, 01 (um) **Rolo Compactador** DINAPAC (CA25), 06 (seis) **Caminhão Compactador de Lixo** IVECO, (Chassis: 932A1RMH0H8930621, 93ZA1RMH0J8932084, 93ZA1RMH0J8932090, 93ZA1RMH0J8930839, 93ZA1RMH0H8930744), 02 (dois) **Rolo Compactador** MULLER (chassis: 6070181263,150NJ0700100), 01 (um) **Caminhão Basculante** IVECO. (Chassis: 93ZE12NMZJ8933117, 07 (sete) **Caminhão Basculante** VW. (Chassis: 953658265KR914377, 953658264KR903807, 953658264KR904794, 953658266KR904814, 953658265KR904948, 953658268kr903857, 953658268KR911215), 02 (dois) **Caminhão Pipa** VW, (chassis: 953658260KR909572, 02 (dois) **Caminhão Comboio** Melosa VW, (chassis: 9535H5TB2KR904452, 9536GB249KB914682 e 01 (um) **Caminhão de Carroceria** de Madeira VW, (chassis: 9535H5TB2KR905813) e outros equipamentos que necessitam constantemente de manutenção preventiva e corretiva na mecânica, hidráulica, eletrônica nos sistemas de injeção em geral, bombas auxiliares e nos sistemas de refrigeração.

Os nossos equipamentos sofrem constantemente de problemas mecânicos em geral e pane no sistema de injeção em virtude de combustível sujo, devido grandes distancias no transporte e muitas baldeações ocasionando a sujeira. Desta forma necessitamos da aquisição das peças da solicitação em anexo para manter uma manutenção constante para não ocasionar um desgaste maior nos equipamentos.

Itaituba - PA, 12 de dezembro de 2018.


Orismar Pereira Gomes

Sec. Mul. de Infraestrutura Dec. nº 004/2017