


JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura dispõe de diversos equipamentos, como: 04 (três) **Motoniveladora** NEW HOLLAND (chassis: HBZN0170TJAF06890, HBZN0170KJAF06892, NAAF06583, NAAF06708), 02 (duas) **Motoniveladoras** XCMG, (UG01803AHPB00164, UGO1803AHPB00178), 02 (DUAS) **Motoniveladoras** CASE (HBZN0865FMAF08946, HBZN0865FMAF08911, 04 (quatro) **Pá Carregadeira** NEW HOLLAND, (chassis: HBZN012DCJAE09432, HBZN012DJJAE09445, NAAE10989, NAAE11769), 01 (uma) **Pá Carregadeira** CATERPILLAR, (chassis: KLN00640), 01 (uma) **Escavadeira Hidráulica** CATERPILLAR, (chassis: A6F1066), 02 (duas) **Escavadeira Hidráulica** NEW HOLLAND, (Chassis: HBZN215CKJAA02723, HBZN215CPJAA02686), 01 (UMA) **Escavadeira Hidráulica** (1F9210GXCJD521094, 03 (três) **Retroescavadeira** NEW HOLLAND (chassis: (HBZNB95BTJAH17942, HBZNB95BPJAH17943, NAAH21778), 02 (duas) **Retroescavadeira** JCB, (chassis: SOR3CXTTKJ2674845, SOR3CXTEJ264659), 02 (duas) **Retroescavadeira** XCMG, (02 (dois) **Trator de Esteira** NEW HOLLAND, (Chassis: HBZN140BJGAC00764, HBZN140BJGAC00814), 01 (uma) **Mini Carregadeira** CATERPILLAR, 01 (um) **Rolo Compactador** DINAPAC (CA25), 06 (seis) **Caminhão Compactador de Lixo** IVECO, (Chassis: 932A1RMH0H8930621, 93ZA1RMH0J8932084, 93ZA1RMH0J8932090, 93ZA1RMH0J8930839, 93ZA1RMH0H8930744), 02 (dois) **Rolo Compactador** MULLER (chassis: 6070181263,150NJ0700100), 01 (um) **Caminhão Basculante** IVECO. (Chassis: 93ZE12NMZJ8933117, 07 (sete) **Caminhão Basculante** VW. (Chassis: 953658265KR914377, 953658264KR903807, 953658264KR904794, 953658266KR904814, 953658265KR904948, 953658268kr903857, 953658268KR911215), 02 (dois) **Caminhão Pipa** VW, (chassis: 953658260KR909684, 953658260KR909572, 02 (dois) **Caminhão Comboio** Melosa VW, (chassis: 9535H5TB2KR904452, 9536GB249KB914682 e 01 (um) **Caminhão de Carroceria** de Madeira VW, (chassis: 9535H5TB2KR905813) e outros equipamentos que necessitam constantemente de manutenção eletrônica nos sistemas de injeção eletrônica, Bombas Injetoras, Sistemas Hidráulicos, Suspensão, Embuchamento de Maquinas pesadas, Sistemas de refrigeração e outros serviços mecânicos constantes na solicitação anexa.

Os equipamentos da secretaria sofrem constantemente de pane no sistema de injeção em virtude de combustível sujo, devido grandes distancias no transporte e muitas baldeações ocasionando a sujeira, ee o trabalho constante também ocasiona desgaste natural e quebra em diversos componentes. A oficina da própria secretaria não é suficiente para atender toda a manutenção necessária dos equipamentos. Desta forma necessitamos da contratação de empresa especializada para fazer a manutenção constante para não ocasionar um desgaste maior nos equipamentos.


Orismar Pereira Gomes
Sec. Mu. de Infraestrutura
Dec. n° 014/2021